

HPS 1403 / 2003 / 2006 / 2706 - “dicas” para conserto

**Sintoma** :- Não liga e o LED de stand-by fica piscando

**Causa** :- Capacitor C826 (cód. 491010104) com fuga

