



DECAT / Geral - 029/96
Abril/96

ASSUNTO ESPECIAL

Aos Serviços Autorizados

Ref.: Componentes utilizados na fonte dos VCR's 40X e 80X

Informamos abaixo o código dos principais componentes utilizados na fonte de alimentação dos VCR's 40X e 80X, devendo as Oficinas Autorizadas verificarem e solicitarem o **componente** necessário ao conserto, pois não estamos fornecendo mais a **fonte montada**:

Código	Descrição	Opcional
139.999.199	Trans. 2SB 1050G	
132.115.000	Trans. 2SC 2274/1330T	
139.999.203	Trans. K 1611/K 557	139.999.351 2SK 2545
149.352.299	C.I. 3131 R-37	149.325.099 C.I. TLP521-1
461.054.000	Fusível pq. 2A 250V	
129.302.799	Ponte retif. S1WB S 60	124.703.300 ponte LB156
136.206.001	Trans. 2SA 733/2SA 1015	136.206.025 KSA 733C=Y
132.106.225	Trans. 2SC 945	132.444.125 2SC 1815
125.318.000	Diodo zener 18V - 1N4746	
414.621.902	Diodo 1N4148	

Sem mais,

Atenciosamente

Setor de Treinamento e Literatura Técnica - DECAT